

ヤマハXV1600海外市場対策に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は(株)プレスコレーション取扱モデルをご愛用頂き、誠に有難うございます。

弊社取扱の、ヤマハ発動機(株)製造の輸出用モデル「XV1600」で不具合が発見されたため海外でのリコールを実施することとして、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

謹白

【不具合内容】

トランスミッションのギヤに加工精度が不適切なもの、及び強度が不足しているものがあり、当該ギヤが損傷し、最悪の場合、変速機がロックし走行できなくなるおそれがあります。

【対策内容】

全車両、4速ギヤ等を対策品と交換いたします。

【対象号機の範囲】

(下表はヤマハ発動機(株)リコール届出車両号機の範囲です)

モ形名	対象機	
XV1600	VP02E	000030 ~004037
		004047 ~009677
		009682 ~010716
		010718 ~011710
		011712 ~012384
		015257 ~015262
		015271 ~015275
		015394 ~015395
		015474 ~015475
		016156 ~016156
		016216 ~016216
		016233 ~016233
		016266 ~016267
		017983 ~017984
		018277 ~018279
		018295 ~018299
		018666 ~018667
		018797 ~018797
		018828 ~018828
		018859 ~018860
		019001 ~019001
		019444 ~019445
		019559 ~019566
		019742 ~019742
		019918 ~019918
		020707 ~020708
		021254 ~021254
		021635 ~021635

モ形名	対象機	
XV1600	VP02N	000002 ~000953
		001575 ~001575
		001591 ~001591
		001817 ~001817
		002048 ~002048
		002140 ~002149
	VP02Y	000007 ~001306
		002423 ~002423
	VP07E	000009 ~001796
		001801 ~006058
		006152 ~006153
		007077 ~007082
		008493 ~008494
		009842 ~009845
	VP07N	000002 ~001502
		001953 ~001954
		002279 ~002279
	VP07Y	000002 ~000201
		000203 ~000752
	VP081	000301 ~0010047
		010392 ~012035
		012997 ~013612
	VP082	015201 ~016852
		000004 ~000595
		000596 ~000811

海外市場対策の対象車両を保有されておりますお客様におかれましては、お買上いただきおました販売店へご相談頂きますようお願い致します。