

# ヤマハYZF-R6 海外リコールに関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は(株)プレスココーポレーション取扱モデルをご愛用頂き、誠に有難うございます。

弊社取扱の、ヤマハ発動機(株)製造の輸出用モデル「YZF-R6」で不具合が発見されたため海外でのリコールを実施することとして、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

謹白

## 【不具合内容】

吸気エアクリナーのフィルターの取り付けねじの締め付け及びねじの脱落防止構造が不適切な為、使用過程における振動等により当該ねじが緩み脱落するものがある。そのため、最悪の場合、当該ねじがスロットルバルブに挟まり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

## 【対策内容】

全車両、エアクリナーを対策品に交換し、下記作業を実施する。

- ・ 対策1：エアクリナー取り付けねじの締付トルクを1.5N・mから2.5N・mに変更
- ・ 対策2：エアクリナー取り付けねじの脱落防止ツメの形状の変更
- ・ 対策3：エアクリナー取りつけねじの長さ及び寸法の変更

## 【対象号機の範囲】(下表はヤマハ発動機(株)リコール届出車両号機の範囲です)

モデル名	形式	仕向地	対象号機の範囲	対象台数
YZF-R6	2C01	EUR,ZAF	RJ111-000301~015304	15,004
	2C02	FRA,BEL	RJ112-000301~002072	1,772
	2C04	AUS	RJ114-000001~000660	660
	2C05/8	U49	RJ12E-000016~010760	10,740
	2C06/9	CAL	RJ12Y-000004~002451	2,448
	2C07/A	CAN	RJ12N-000004~001566	1,566
	合計			32,190

海外市場対策の対象車両を保有されておりますお客様におかれましては、お買上いただきました販売店へご相談頂きますようお願い致します。