

## XV1700PC(ウォリアー)海外市場対策に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は(株)プレスコーション取扱モデルをご愛用頂き、誠に有難うございます。

弊社取扱の、ヤマハ発動機(株)製造の輸出モデル「XV1700PC(ウォリアー)」で不具合が発見されたため、海外でのリコールを実施することとして、海外輸入元を通じ弊社に連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛けしますこと、心よりお詫び申し上げます。

謹白

### 【不具合内容】

ピックアップコイルのステー部分がたわみやすく、また磁石の磁力が大きいため、走行中にピックアップコイルの電気配線が断線することがあります。そのため、最悪の場合、高速走行中に突然エンジンが停止するおそれがあります。

### 【対策内容】

対象となる全車両、ピックアップコイルを対策品と交換をします。

### 【対象号機の範囲】(下表はヤマハ発動機(株)海外リコール届出車両号機の範囲です)

通称名	型式	対象範囲	仕向け地	モデル年式	台数計
XV1700PC ロードスター ウォリアー	VP14E	0000023~0005027	U49	平成13年10月12日~ 平成17年4月21日	12472
		0005033~0005348			
		0005350~0007780			
		0007785~0009980			
		0009982~0010092			
	0010095~0012507				
	VP14N	0000002~0000512	CAN, ZAF	平成13年10月4日~ 平成17年4月20日	1,130
		0000514~0000752			
		0000756~0000836			
	0000838~0001136				
	VP14Y	0000016~0001033	CAL	平成13年10月24日~ 平成17年2月14日	1,547
		0001035~0001563			
	VP19E	0000002~0002484	U49	平成17年7月8日~ 平成19年1月24日	4,320
		0002486~0004322			
VP19N	0000001~0000125	CAN, ZAF	平成17年8月18日~ 平成19年1月12日	125	
VP19Y	0000002~0000514	CAL	平成17年8月17日~ 平成19年1月12日	513	

海外市場対策の対象車両を保有されているお客様におかれましては、お買上いただきました販売店へご相談頂きますようお願い致します。