

ヤマハMT-01海外市場対策実施のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、ヤマハ発動機(株)製造のMT-01におきまして、不具合が発見された為、海外でのリコールを実施することとなり、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

また、早期の改修にご協力のほど、何卒、宜しく願い申し上げます。

謹白

1. 不具合内容

後写鏡において、鏡面の角度調整部の耐候性が不十分なため、当該調整部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該調整部が破損して後写鏡が脱落するおそれがある。

2. 対策内容

全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。

3. 対象号機の範囲（下表はヤマハ発動機(株)海外リコール届出車両号機の範囲です）

モデル	型式	仕向け	フレームナンバー			対象台数
			モデルコード	From	To	
MT-01	5YU8/B/H	EUR	RP181	0000301	0002563	2,263
	5YUA/G/J	AUS	RP182	0000002	0000112	111
	5YUD/E/K/L	CAN	RP20N	0000003	0000113	110
FZ1-N	2D1B/E	EUR	RN165	0012454	0014791	2,338
	2D1C/F	FRA	RN166	0004012	0005100	1,089
	2D1D/G	AUS	RN167	0000320	0000486	167
FZ1-NA	22C1/3	EUR	RN16A	0000301	0002171	1,871
	22C2/4	FRA	RN16B	0000001	0000377	377
計						8,326

海外市場対策の対象車両を保有されておりますお客様におかれましては、お買い上げいただきました販売店様へご相談いただきますようお願い申し上げます。