

ヤマハMT-01海外市場対策実施のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、ヤマハ発動機(株)製造のMT-01におきまして、不具合が発見された為、海外でのリコールを実施することとなり、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

また、早期の改修にご協力のほど、何卒、宜しく願い申し上げます。

謹白

1. 不具合内容

後写鏡において、鏡面の角度調整部の耐候性が不十分なため、当該調整部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該調整部が破損して後写鏡が脱落するおそれがある。

2. 対策内容

全車両、左右の後写鏡を良品と交換する。

3. 対象号機の範囲（下表はヤマハ発動機(株)海外リコール届出車両号機の範囲です）

| モデル | 型式 | 仕向け | フレームナンバー | | | 対象台数 |
|--------|------------|-----|----------|---------|---------|-------|
| | | | モデルコード | From | To | |
| MT-01 | 5YU8/B/H | EUR | RP181 | 0000301 | 0002563 | 2,263 |
| | 5YUA/G/J | AUS | RP182 | 0000002 | 0000112 | 111 |
| | 5YUD/E/K/L | CAN | RP20N | 0000003 | 0000113 | 110 |
| FZ1-N | 2D1B/E | EUR | RN165 | 0012454 | 0014791 | 2,338 |
| | 2D1C/F | FRA | RN166 | 0004012 | 0005100 | 1,089 |
| | 2D1D/G | AUS | RN167 | 0000320 | 0000486 | 167 |
| FZ1-NA | 22C1/3 | EUR | RN16A | 0000301 | 0002171 | 1,871 |
| | 22C2/4 | FRA | RN16B | 0000001 | 0000377 | 377 |
| 計 | | | | | | 8,326 |

海外市場対策の対象車両を保有されておりますお客様には、製造者のヤマハ発動機(株)より直接郵便にてご連絡の上、無償にて修理を実施させていただきます。

お買い上げいただきました販売店様へご相談いただきますようお願い申し上げます。

また、お客様の転居や車両の転売、お買い上げいただきました時期等でご連絡が出来ない場合もございますこと、ご諒承いただきますよう重ねてお願い申し上げます。