

# ヤマハFJR1300海外市場対策実施のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、ヤマハ発動機(株)製造のFJR1300におきまして、不具合が発見された為、海外でのリコールを実施することとなり、海外輸入元を通じ弊社へ連絡が入りました。

内容につきましては、以下の通りになります。

お客様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

また、早期の改修にご協力のほど、何卒、宜しく願い申し上げます。

謹白

## 1. 不具合内容

集中アース・ジョイントコネクタ（前照灯等の灯火器類及び警音器等のアース用）において、接続端子部の許容温度に余裕がないため、通電による発熱により当該コネクタが溶損するものがある。そのため、導通不良により、適切にアースされなくなると、前照灯等の灯火器類及び警音器が作動しなくなる。

## 2. 対策内容

全車両、当該コネクタを点検し、溶損しているものは、当該コネクタの通電量が適切になるように電気配線を変更した対策品と交換し、溶損していないものは、当該コネクタに電流を集中させないためのサブハーネスを追加する。

## 3. 対象号機の範囲（下表はヤマハ発動機(株)海外リコール届出車両号機の範囲です）

車名	通称名	登録型式	対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	対象台数
ヤマハ	FJR1300A	3P61/7	RP131-0000301～0008585 平成 17 年 12 月 1 日～平成 19 年 7 月 20 日	8,285
		3P62/8	RP132-0000301～0004044 平成 18 年 1 月 6 日～平成 19 年 5 月 30 日	3,744
		3P63/9	RP134-0000002～0000411 平成 18 年 1 月 9 日～平成 19 年 7 月 9 日	410
		3P64/A/G/N	RP15E-0000003～0006820 平成 18 年 2 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日	6,812
		3P65/B/H/P	RP15Y-0000001～0001223 平成 18 年 2 月 9 日～平成 21 年 3 月 24 日	1,223
		3P66/C/J/R	RP15N-0000002～0000741 平成 18 年 2 月 6 日～平成 21 年 3 月 31 日	740
		3P6D/K/V	RP13A-0000011～0005174 平成 19 年 10 月 1 日～平成 21 年 10 月 23 日	5,186
		3P6E/L/W	RP13B-0000001～0002158 平成 19 年 10 月 8 日～平成 21 年 3 月 9 日	2,158

	3P6F/M	RP13D-0000001~0000319 平成 19 年 11 月 8 日~平成 21 年 3 月 10 日	319
FJR1300AS	2D21/7	RP135-0000301~0001887 平成 18 年 3 月 23 日~平成 19 年 5 月 16 日	1,587
	2D22/8	RP136-0000301~0001050 平成 18 年 4 月 7 日~平成 19 年 3 月 8 日	750
	2D23/9	RP137-0000003~0000132 平成 18 年 4 月 10 日~平成 19 年 5 月 21 日	130
	2D24/A/G/N	RP16E-0000006~0001736 平成 18 年 4 月 5 日~平成 20 年 12 月 22 日	1,726
	2D25/B/H/P	RP16Y-0000005~0000306 平成 18 年 4 月 5 日~平成 20 年 12 月 22 日	301
	2D26/C/J/R	RP16N-0000002~0000162 平成 18 年 4 月 10 日~平成 21 年 2 月 10 日	160
	2D2D/K/V	RP13E-0000301~0001027 平成 19 年 11 月 6 日~平成 21 年 10 月 22 日	750
	2D2E/L/W	RP13F-0000301~0000504 平成 19 年 11 月 13 日~平成 20 年 11 月 25 日	204
	2D2F/M	RP13G-0000001~0000063 平成 19 年 11 月 12 日~平成 21 年 2 月 25 日	63
	FJR1300AP	5P51/3	RP139-0000301~0000915 平成 18 年 4 月 17 日~平成 19 年 9 月 18 日
5P52/4		RP138-0000301~0000564 平成 18 年 7 月 3 日~平成 19 年 8 月 2 日	264
5P55/8		RP13H-0000301~0000651 平成 20 年 3 月 4 日~平成 21 年 10 月 22 日	351
5P56/9		RP13J-0000301~0001385 平成 20 年 7 月 1 日~平成 21 年 5 月 25 日	1,085
5P57/A		RP13K-0000002~0000101 平成 20 年 4 月 1 日~平成 21 年 7 月 29 日	100
合計			36,963 台

海外市場対策の対象車両を保有されておられますお客様におかれましては、お買い上げいただきました販売店様へご相談いただきますようお願い申し上げます。