

ヤマハ YZF-R1/R1M リコールのご案内


この度は、ご愛用いただいておりますお車におきまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと心よりお詫び申し上げます。

対象車両をご愛用されているお客様へは、ダイレクトメール等でご案内させていただきますので、誠に恐縮ではございますが、ご愛用車の無償修理をお受けいただきますようご協力お願い申し上げます。

リコール届出番号	外-2277	リコール開始日	平成27年12月15日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機において、ギヤの強度が不足しているため、サーキット走行等でスロットルを急全開にして加速しながら変速操作を行うと、当該ギヤに過大な応力が加わることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が生じて破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速機のギヤ一式を対策品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者特定可能なため周知しない。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.外-2277のステッカーを貼付する。 		

通称名	型式	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数
YZF-R1	RN39N	JYARN39N1FA000094~JYARN39N0FA000538 平成27年3月26日~平成27年8月11日	360台
YZF-R1M	RN40N	JYARN40N2FA000043~JYARN40N2FA000303 平成27年3月26日~平成27年8月11日	238台
(計2車種)	(計2型式)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年3月26日~平成27年8月11日	(計598台)

改善内容図



お問い合わせ窓口

(株)プレスコポーレーション サービス部

TEL 03-5419-8257

受付時間：10:00~18:00 月曜~金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く）